


転倒防止対策 事例集

～2月は転倒災害防止強化月間～

立川労働基準監督署館内において転倒災害が最も多く発生しており、平成30年は前年比**53%増**となっている。特に1、2月の発生が多くなることから、下記対策事例を参考に、転倒災害防止の取り組みの推進をお願いいたします。



冬季における対策事例

雪への備え



通路の凍結、積雪対策



ヒートマット設置予定

高圧洗浄による除雪



※冬季における転倒災害防止のポイント

- ①積雪・凍結のおそれのある個所を見つけ出し、対策を実施しよう
- ②雪・凍結部の歩行の留意点(小さな歩幅! すり足! 急がず、ゆっくり!)を教育しよう

置き場、通路の区画による対策事例

コンテナ置き場の区画



通路表示による安全通路確保



危険箇所(段差、滑りやすい箇所)の対策事例

段差に柵設置



蛍光色での表示



段差表示



排水溝をスロープ化



掲示、表示による対策事例

清掃中表示



すべりやすい箇所表示



掲示、朝礼での周知



外国人労働者向け表示



管理的対策事例

ヒヤリハットによる転倒リスク収集

分類	どこで	何をしている時	どうなったか	実施予定	完了日
転倒	手洗い室	水がぬれている時	床の水で滑りやすくなった		
	パン焼き室	水がぬれている時	床にクリームが落ちて滑りやすくなった		
	パンミキサー	作業中	ミキサー下の水が黒く汚れている		
	ミキサー室	移動中	水と原料の原料の程で滑りやすくなった		
	手洗い室	原料準備時	原料が滑りやすくなった		
	手洗い室	器具を出す時	バルブの位置が遠く、手を動かしすぎて滑りやすくなった		
ミキサー室	配管を持って歩いている時	濡れた床に足を滑らせて転倒しやすくなった			

清掃用具の整頓(見える化)



要注意作業の確認

